

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๖๐๔ / ๓๐๖



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อ้างถึง หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๑/๘๓๔๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอกราบเรียนว่า ได้จัดทำผลการดำเนินการ
ตามข้อหาหรือดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พลตำรวจเอก

(พิชรวาท วงษ์สุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๒๘๐

ผลการดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ของนายทินพล ศิริธเรศ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย

ประเด็นข้อหาหรือ กรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลไค่นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผนังกันน้ำลำพะยังแบบคันดินชำรุดเสียหายหลายจุด ทำให้กักเก็บน้ำได้น้อย ไม่เพียงพอ กับความต้องการของประชาชน และในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วม พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไค่นุ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอ ในการดำเนินการ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมผนังกันน้ำดังกล่าว

ผลการดำเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ขอกราบเรียนว่า ได้ตรวจสอบพื้นที่กรณีผนังกันน้ำลำพะยังแบบคันดินชำรุดเสียหาย และได้ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข ปัญหาร่วมกับผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลไค่นุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีข้อสรุป ดังนี้

๑. การตรวจสอบพื้นที่ลำพะยังในช่วงตำบลไค่นุ่น พบว่า ลำห้วยในช่วงดังกล่าว มีสภาพ คดเคี้ยวค่อนข้างมาก และมีคันดินเป็นบางช่วง ทำให้การสัญจร เข้า – ออก เป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก ลำห้วยที่ไม่มีคันดินทั้งสองข้างทำให้กระแสน้ำไหลเข้ากัดเซาะตลิ่ง สร้างความเสียหาย ต่อที่ดินราษฎรข้างลำห้วย ประกอบกับสภาพดินของลำห้วยลำพะยังเป็นดินร่วนปนทราย เสถียรภาพดิน ค่อนข้างน้อย จึงเห็นควรดำเนินการก่อสร้างทำคันดินบดอัดแน่นทั้งสองข้างลำห้วย พร้อมงานป้องกันการกัดเซาะ เพื่อลดความเร็วของกระแสน้ำ

๒. การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหารือกับผู้แทนอำเภอห้วยผึ้ง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลไค่นุ่น และผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ข้อสรุป แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

๒.๑ ขั้นตอนที่ ๑ (แผนเร่งด่วน) : ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไค่นุ่นประสาน หน่วยงานที่มีเครื่องจักร เพื่อเข้าซ่อมแซมในจุดที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับ ผลกระทบโดยเร่งด่วน

๒.๒ ขั้นตอนที่ ๒ (แผนระยะยาว) : ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไค่นุ่นขอรับ การสนับสนุนงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ในการสำรวจและออกแบบ ศึกษาความเหมาะสมโครงการ วางแผนการพัฒนา แหล่งน้ำ และการออกแบบงานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยลำพะยังให้มีทำนบเขื่อนดินทั้งสองข้างลำห้วย เพื่อเพิ่มเสถียรภาพคันดินให้มีความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมต่อไป

ผลการดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
ของนายชลธานี เชื้อน้อย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง พรรคก้าวไกล

ประเด็นข้อหาหรือ กรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหลายตำบลของอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เช่น พื้นที่หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลนาครี พื้นที่หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ ตำบลสันดอนแก้ว พื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำโจ้ พื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนไทร เนื่องจากประชาชนมีความกังวลในการใช้น้ำประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภค จึงขอให้กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการวัดคุณภาพน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อไป

ผลการดำเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ขอกราบเรียนว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ดำเนินการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านและเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบประปา จำนวน ๑๐ แห่ง ในพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน ของตำบลนาครี ตำบลสันดอนแก้ว ตำบลน้ำโจ้ และตำบลดอนไทร อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตามหลักวิชาการ หลังจากได้ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะได้นำข้อมูลเพื่อประเมินสภาพของระบบประปาหมู่บ้านในการผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค และใช้ในการวางแผนสำหรับแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและการขาดแคลนน้ำ เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ จะดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในการดูแลบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน สร้างความเข้าใจ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาาร่วมกันต่อไป